

2012 年凯迪拉克 SRX 尾门控制模块学习

2012 年凯迪拉克 SRX 车辆 VIN 码: 3GYFN9E52CS*****



功能作用： 更换尾门控制模块后需使用该功能对尾门进行重新学习


支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【通用】软件，连接进入后选择【自动搜索】，确认车辆信息无误后点“是”（如下图）；



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 选择【尾门控制模块】（如下图）；

System Name	Status	Action
TCICM (远程通信接口控制模块)	1 ▾	进入系统
RHACCM (遥控加热器和空调控制模块)	1 ▾	进入系统
LCM (尾门控制模块)	1 ▴	进入系统
B1019-00 系统		
ECM (发动机控制模块)	正常	进入系统
FPCM (燃油泵控制模块)	正常	进入系统
TCM (变速箱控制模块)	正常	进入系统

通用 SRX 2012
VIN码 3GYFN9E5

报告 比较结果 检测计划 清码

4. 进入后，读取到故障码“B1019-00 系统配置-校准未学习”（如下图）；




5. 选择【特殊功能】（如下图）；




6. 选择【尾门最大开启位置学习】(如下图):




7. 阅读提示, 点“确定”(如下图):




8. 点“确定”（如下图）；




9. 提示“开锁所有车门”，开锁后点“确定”（如下图）；




10. 提示“关闭尾门”，点“确定”（如下图）；



11. 阅读提示，点“确定”（如下图）；




12. 点“确定”（如下图）；



13. 点“确定”（如下图）；




14. 提示“处理中，请等待”（如下图）；




15. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



16. 点“确定”（如下图）；



17. 提示“锁止和解锁车门”，完成后点“确定”（如下图）；



18. 提示“模块设置成功”，点“确定”（如下图）；



19. 清除一遍故障码，重新读码，显示正常，学习结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。