

天窗前部异响

故障现象：

一辆比亚迪 F3 车，行驶过程中，从车顶传来“嗒嗒”的异响。

故障诊断：

➤原因分析：

- 1).天窗固定螺栓松动造成异响；
- 2).天窗骨架横梁铆钉松动或脱落导致异响；
- 3).天窗骨架某个零件故障或与其它零件干涉产生异响。

➤维修指导：

- 1).拆卸顶棚内饰，检查天窗固定螺栓，紧固正常；
- 2).检查天窗骨架横梁铆钉无松动；
- 3).进行路试发现异响声来自天窗前部，天窗缓冲杆与骨架发生碰撞产生；
- 4).维修方法如下图，在骨架上（缓冲杆之间）粘贴胶条。经试车，异响消失，故障排除。



维修总结:

对于天窗异响的故障维修，一定得先找出异响部位，然后根据异响产生原因采取维修或更换损坏零件的方法处理。

LAUNCH