

换挡杆抖动解决办法

故障描述：

一辆一汽-大众速腾 2007 款 1.8TSI 轿车行驶 45762KM 后，车主反映手动挡速腾行驶车速约为 80-90KM/H 时，5 档换挡杆抖动。

故障诊断：

- 1). 根据路试，我们很容易检测到该故障是由变速箱的内部抖动造成，检测内部结构，发现五档齿和同步器间隙过大。
- 2). 更换五档齿和同步器，故障排除。

维修总结：

分析某一故障，是否有成型的诊断分析思路很关键，有了这个思路，我们就确定了方向，就能够更快、更准解决故障。

LAUNCH