


P2009 进气歧管滚子控制电路输入过低 (第 1 排) 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P2009	进气歧管滚子控制电路输入过低(第 1 排)

1). 电路图



故障码分析：

- 1). 检测到诊断故障码的条件：连续两个行驶周期出现故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查发动机控制模块与换向阀执行器连接器之间的线束。
 - A). 将点火开关转至OFF。
 - B). 断开换向阀执行器连接器的连接器。
 - C). 测量换向阀执行器与底盘接地之间的电压。
连接器和端子
 - (E55) 1 号 (+) — 底盘接地 (-):
 - (E55) 2 号 (+) — 底盘接地 (-):
 - D). 电压是否小于5 伏?
是: 更换换向阀执行器。
否: 修理发动机控制模块与换向阀执行器之间的蓄电池短路。

LAUNCH