

# 2017 年奔驰 GLC260 右前门模块更换设码

**功能说明：** 更换右前门模块数据错误需要在线设码

**支持产品：** 元征 PADIII、PADV、PRO5 等编程款诊断设备

**实测车型：** 2013 奔驰 E260L，车辆 VIN 码：LE4HG4HBDDL09\*\*

扫描全系统显示右前门未进行设码或设码有误如图：



## 操作流程:

- 选择【DCI\_RF-右前门】进入, 如图 3;



- 打开点火开关选择“确定”进入如图 2;



图 2

3. 选择【SCN 设码（在线设码）】进入图 3;



4. 选择【软件校准编号 (SCN) 编码（自动）】进入如图 4;




图 4

5. 保持设备联网和电压在 12V 以上选择“确定”进入如图 5;



图 5

6. 选择“确定”进入如图 6;





图 6

7. 设码成功选择“确定”进入，图 7；



8. 关闭点火开关选择“确定”进入如图 8；




图 8

9. 打开点火开关选择“确定”进入如图 9;



图 9

10. 选择“是”进入清除故障码如图 10;



图 10

11. 故障码清除选择“确定”进入如图 11;




图 11

12. 右前门无故障功能正常如图 12;




图 12

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。