

# 丰田威驰扭矩传感器调节

**功能说明：** 扭矩传感器调节

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 丰田威驰 VIN:LFMA8E2A1M063\*\*\*\* (如下图)。




仪表灯亮，故障码报：C1515 扭矩传感器零点未完成 (如下图)。



## 操作指引：

1. 点击进入【EMPS】系统（如下图）；



2. 选择【特殊功能】（如下图）；




3. 选择【扭矩传感器调节】(如下图);




4. 更换以下零件后，使用该功能。点击“确定”(如下图)。




5. 按“确定键执行”（如下图）：




6. 确认以下条件：1. 发动机静止，2.发动机正在运转（如下图）；




7. 确认方向盘居中，按“确定”继续（如下图）：



8. 校正中...（如下图）：



9. 扭矩传感器调节完成（如下图）：



10. 再读故障码已无故障码（如下图）。



**声明：**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。