

# 众泰 T700 发动机控制模块防盗匹配

**功能说明:** 众泰 T700, 车辆无法起动, 发动机系统有故障码: P161900 ECM (发动机控制模块) 未进行防盗匹配。需要做“更换发动机系统 (EMS)”这个特殊功能。

**支持产品:** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型:** 2018 年众泰 T700 , VIN 为: LJ8F7D5G8JG\*\*\*\*\* (如下图);



## 操作指引:

1. 车辆无法起动, 保存故障报告, 发动机系统有故障码: P161900 ECM (发动机控制模块) 未进行防盗匹配。(如下图);




图 1

2. 点【维修方案】(如下图);



图 2

3. 步骤 1：重新匹配 ECU 防盗（如下图）；



图 3

4. 进车身控制系统（BCM），特殊功能，选择【更换发动机系统（EMS）】（如下图）；



图 4

5. 点“是”执行更换发动机系统（EMS）（如下图）；




图 5

6. 更换发动机控制器完成。点“确定”(如下图);



图 6

7. 保存故障报告，发动机系统无故障码，车辆正常起动（如下图）；



图 7

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。