

中国通用别克 GL8ES 陆尊全方位视野摄像头校准操作方法

功能说明：当摄像头或安装支架受损后维修/更换或者摄像头位置、角度或参数因外部因素发生偏移，导致影像拼接错位、畸变或功能失效时，需要执行该功能。

支持设备：元征全系列综合诊断设备

实测车型：2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图);




图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图);




图 3

3. 点击【RAD(收音机)】进入系统（如下图）：



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 6

5. 点击【全方位视野摄像头校准】功能 (如下图);



图 7

6. 提示信息“注意：只有更换了收音机模块情况下才必须执行此程序。请按维修手册的要求做好校准前相应准备工作。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8




图 9

7. 提示信息“在 10 秒内触发大灯开关从“关闭”档位到“位置灯打开”档位 3 次循环，等待直到环视摄像头系统重新标定校准结束。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 10




图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。