

马自达 3 C1099 故障码解析

1. 故障码含义

DTC	故障码含义
C1099	电动转向装置油泵（电机）

检测条件：电动液压助力转向装置（EHPAS）控制模块检测到电机转速低于规定值。

2. 可能的原因：

电机内部故障。

3. 故障码诊断流程：

- 1) 更换燃电动转向装置油泵。
- 2) 用 X431 清除 DTC，后再次检查是否出现 C1099：
 - 是：更换 EHPAS 控制模块。
 - 否：故障检修完成。