

制动推力开关故障

故障描述:

一辆克莱斯勒 300C 轿车，ESP 故障警告灯点亮。

故障诊断:

- 1). 连接故障诊断仪进行检测，设备提示“制动推力开关故障”。
- 2). 检查线路未发现问题，于是更换了制动灯开关。之后连接故障诊断仪继续检测，原来的故障码依然存在。这让我们感到有些不解，制动系统就这么个开关呀！查了线路没问题，更换了开关怎么还不行呢？
- 3). 查阅相关资料，得知该车在真空助力器上设有一个推力开关(图 1)。将该开关更换后，故障排除。



维修总结:

这个故障真是让人有些哭笑不得，这里要提醒广大同行，我们在维修中一定要认真仔细，不确定的名词要查维修手册，不能想当然。