

P1109 BARO传感器电路超出范围过高故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1109	BARO传感器电路超出范围过高

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) .使用汽车故障诊断仪重新设定ECM/PCM。
- 2) .起动发动机。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P1109?
是 - 转至步骤4。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。
- 4) .如果ECM/PCM软件版本不是最新，则将其更新，或换上已知良好的ECM/PCM。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P1109?
是 - 如果ECM/PCM已经更新，用已知良好的ECM/PCM进行替换然后重新检查。
如果ECM/PCM 已经替换，转至步骤1。
否 - 如果ECM/PCM 已更新，故障排除完成。如果ECM/PCM 被替换，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。