

P1336 齿讯未学习故障解析

故障码说明:

故障码	故障类型	故障说明	故障原因
P1336	A	曲轴齿讯未学习	1.车辆未执行齿讯学习程序

故障码诊断流程:

1.执行齿讯学习程序

若异常,进行电气线路检查及零部件检查

LAUNCH