

C1395 未完成制动液加注故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1395	未完成制动液加注

故障码分析:

- 故障诊断代码的设置条件
 - 当液压装置中未加入制动液时，设置该故障诊断代码。
- 可能原因
 - ABS-ECU 故障
 - 不同的液压装置

故障码诊断流程:

- 诊断仪 CAN bus 诊断
 - 用诊断仪诊断 CAN bus 线路。
 - 问题：检查结果是否正常？
 - 是：转到第 2 步。
 - 否：修理 CAN bus 线路。完成后，转到第 2 步。
- 重新设置 CAN bus 线路后，再次检查故障诊断代码。
 - 问题：是否设置了故障诊断代码 C1395？
 - 是：更换 ABS-ECU。
 - 否：该诊断完成。