

## 副驾驶位渗水故障

### 故障描述:

一辆一汽-大众宝来 2008 款轿车行驶 4961KM 后, 车主反映副驾驶位渗水故障。

### 故障诊断:

- 1). 首先用水向副驾驶位浇水, 观察渗水部位是右侧 A 柱上方渗出, 检查室外未发现异常。



图 1

- 2). 由于右 A 柱车身结构比较复杂所以采用室内加压外部淋水的办法观察是否有气泡产生, 经测试发现有如图 2 个渗水部位。



图 2

3). 经重新将渗水处密封故障排除



图 3

4). 将漏气部位涂上密封胶，重新密封并干燥，故障排除。

### 维修总结:

要找到故障点并排除故障，必须对这一故障形成的机理及可能的原因有较为详细的分析。