

P1031 左前 O2 感知器与右前 O2 感知器 左右装置颠倒故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1031	左前 O2 感知器 (G3/3) 与右前 O2 感知器 (G3/4) 左右装置颠倒

ME-SFI 会根据两列汽缸的喷油量、点火正时等数据判定前含氧感知器是否正确地对应燃烧状况。

故障码诊断流程：

如果出现这个故障码则将左、右侧含氧感知器接头调换，检查故障码是否依然出现。如果故障码一直无法清除，检查个别的前含氧感知器。

