

P1185 机油感知器 (B40) 水分混入机油故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P1185	机油感知器 (B40) 水分混入机油

故障码分析:

- 1). 机油感知器 (B40) 利用静电容量侦测引擎机油的油量与油质状况。
- 2). 机油混入水分后静电容量会极具降低, ME-SFI 接收这个信号后即会出现此故障码。

故障码诊断流程:

- 1). 检查机油是否脏污

