

U3000: 49 AFS 控制模块内部故障

故障码说明:

DTC	说明
U3000: 49	AFS 控制模块内部故障

故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关置于ON 位置时, AFS 控制模块检测到内部故障。

可能的原因:

- AFS 控制模块内部故障

故障码诊断流程:

1). 确认AFS DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除AFS 控制模块中的DTC。
- B). 将点火开关切换至ON。
- C). 进行“DTC 检查”。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换AFS 控制模块, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有其它DTC 存在

- A). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。