

C1201、C1204、C1207、C1210 轮速传感器或齿圈干扰故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C1201	左前传感器或齿圈干扰
C1204	右前传感器或齿圈干扰
C1207	左后传感器或齿圈干扰
C1210	右后传感器或齿圈干扰

可能原因：齿圈或传感器干扰,安装非标准规格的齿圈时发生。

注：①齿轮之中附着机油和铁屑等异物时，传感器信号不均匀；

②气隙是指齿圈与传感器之间的气隙；

③如果能够确认 2 个以上故障码对应的故障，消除故障码(可消除的故障码)后以 40 公里/小时以上的速度行车后重新确认该故障码对应的故障，按照登记的故障码检查(确认同一个故障码)

LAUNCH

故障码诊断流程:

