

# 00668供电端子30电压异常故障解析

## 故障码说明：

故障码为 00668	可能原因
[说明] 当供电端子 30 未提供电压或电压太高时，即出现此故障码。	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ABS 系统保险丝烧断</li> <li>· 蓄电池电压太低或太高</li> <li>· ABS 电线束插接件损坏</li> <li>· ABS ECU 损坏</li> </ul>

## 故障码诊断流程：

