

C1099 电动转向装置油泵（电机）故障解析

故障码说明：

DTC	说明
C1099	电动转向装置油泵（电机）

故障码分析：

检测条件：

- EHPAS CM 检测到电机转速低于规定值。

可能的原因：

- 电机内部故障

故障码诊断流程：

1). 更换电动转向装置油泵

- A). 更换燃电动转向装置油泵，然后执行下一步。

2). 确认未出现其它DTC

A). 是否有其它DTC 输出？

- 是：执行适用的DTC 检查。
- 否：DTC 故障检修完。