

U3000: 96 ABS HUCM（内部故障）故障 解析

故障码说明：

DTC	说明
U3000: 96	ABS HUCM（内部故障）

故障码分析：

检测条件：

- ABS HU/CM 车载诊断功能检测到控制模块的内部故障。

可能的原因：

- ABS HU/CM 内部故障

故障码诊断流程：

- 1). 确定没有ABS HU/CM 故障
 - A). 清除存储器中的DTC。
 - B). 启动发动机，并以10km/h {6.2 mph} 或者更高的速度驾驶汽车。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换ABS HU/CM，然后执行下一步。
 - 否执行下一步。
- 2). 确认未出现其它DTC
 - A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。