

仪表板上的总里程数会自动增加

故障描述:

一辆行驶里程约 8 万 km, 车型为 F02, 搭载 N54 发动机的 2010 年宝马 740Li 轿车。用户反映: 该车每次启动后, 仪表板上的总里程数会自动增加 5 km。

故障诊断:

- 1). 维修人员检测仪表控制单元, 发现故障码 B7F664——仪表控制单元与车辆识别码不符。
- 2). 出现这种情况应该是仪表控制单元本身有问题。
- 3). 故障排除: 更换仪表控制单元, 故障排除。

LAUNCH