

起步倒车及行驶中耸车

故障描述:

一辆行驶里程约 10 万 KM 的奥迪 A6 2.4L 轿车。用户反映：该车辆起步倒车及行驶中耸车。

故障诊断:

- 1). 用汽车故障诊断仪检测只有发动机系统有故障码：进气系统气流过低。怀疑是节气门故障引起发顿，清洗节气门并对节气门基础设置，试车故障仍存在。然后更换火花塞和点火线圈试车，故障仍未排除。
- 2). 怀疑是变速箱故障，首先检查变速箱油，发现油很黑，查询保养记录发现此车从未更换过变速箱油，更换变速箱油后试车故障排除。
- 3). 故障解决：更换变速箱油。

LAUNCH