

2013 款东风标致 408 转角传感器标定操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151109	——



实测车型:


- 东风标致 408, 2014 款, VIN= VIN=LDC943T28C13*****

注意事项:


- 在用诊断做该功能时, 需严格按照设备提示进行操作, 否则有可能会做不成功

操作指引:

1). 选择东风标致 V17.63 以上版本后进入下图界面;



2). 选择“轿车”后进入下图界面;




3). 选择“408”后进入下图界面;



4). 选择“408（2010.01-2014.09）”后进入下图界面;



5). 选择“诊断”后进入下图界面;




6). 选择“系统选择”后进入下图界面;




7). 选择“主动和被动”后进入下图界面;



8). 选择“ESP (电子稳定程序) 8.1”后进入下图界面;



9). 点击“确定”后提示下图信息:



10). 再点击“确定”后进入下图界面:



11). 选择“特殊功能”后进入下图界面；




12). 选择“维修包”后进入下图界面；




13). 选择“备件”后进入下图界面;




14). 选择“方向盘角度传感器标定”后进入下图界面;




15). 确保满足提示的条件后点击“确定”后进入下图界面;




16). 确认需做此功能的情况，点击“确定”提示下图的信息;



17). 确保满足提示的条件后点击“确定”后进入下图界面:



18). 选择“否”则退出该功能，选择“是”则开始进行校准，点击“是”后显示下图界面:



19). 至此转角传感器标定功能已经做完，这时需“确定”返回，进行读取故障码，清除故障码的操作，确保无相关故障码后，移除诊断设备，进行路试，以确保标定的成功。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!

