

2015 款陆风 X5/2.0T 保养归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160224	——

实测车型：

- 陆风 X5，2.0T，2015 款，如图 1。



图 1

故障说明：

- 里程表显示区域有一个扳手，提示保养复位，如图 2。



图 2

操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 调整到小扳手标志，长按仪表上的按钮（如图 2 所示）10 秒，显示 5000 时松开再按一次即可。