

2010 款宝马 730Li 更换新 TCM 模块 操作方法——设码篇

注意：继上一篇编程操作文档，本篇说明编程之后的设码说明。

实测车型：

- 2010 款宝马 730Li，车架号：WBAKB2108AC4*****

功能说明：

- 为了确保功能成功执行，操作前请更新软件版本至最新。
- 当更换了新的 TCM[自动变速箱控制模块 - EGS]以后， 需要进行以下三个步骤：编程、设码和复位自适应功能。
- 当编程以及设码完成后，TCM[自动变速箱控制模块 - EGS]模块故障检测到故障码：“400641 驻车锁止器被错误挂入”， 需要执行特殊功能：复位自适应功能。

操作指引：

- 当编程完成后，会自动提示是否进行设码，当用户未选择设码或者设码执行失败时，需要用户手动重新进行设码，具体步骤如下。

1). 前面菜单路径选择与编程相同，选择设码，如图 12;



图 12

2). 提示车辆配置信息后，选择设码，如图 13;



图 13

3). 在编码系统列表中选择“TCM[自动变速箱控制模块 - EGS]”，如图 14, 15;



图 14



图 15

4). 等待编码完成，如图 16, 17;



图 16




图 17

5). 提示重新编码已完成，如图 18;



图 18

(未完待续)

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。