

523Li FRM 脚部空间模块电动车窗初始化

实测车型：2011 年款华晨宝马 523Li，VIN 码:LBVFP3900BSE3****, 如下图：



故障描述：

FRM（脚部空间模块）报故障码“030015 驾驶员侧车门车窗升降机：不存在初始化设置，03001C 驾驶员侧车门升降机：不能对驱动装置进行初始化设置”清除故障码清除不掉，如下图：



操作指引:

1). 选择“特殊功能”，如图 1；




图 1

2). 选择“电动车窗初始化”，如图 2；



图 2

3). 阅读提示信息，满足条件后点击“确定”，如图 3；




图 3

4). 选择“电动车窗，驾驶员车门”，如图 4；



图 4

5). 清除所有障碍物区域，点击“确定”，如图 5；




图 5

6). 设备提示“通讯中，请等待”，如图 6；




图 6

7). 初始化结束，点击“确定”，如图 7；



图 7

8). 清除故障码退出系统快速测试系统无故障，如图 8；




图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。