路虎揽胜座椅标定

实测车型: 2015年路虎揽胜, VIN 码: SALWR2VF4FA50****, 如下图;






功能说明: 车辆出现座椅未标定故障码,需要使用此功能。

操作指引:

1). 在系统扫描后选择乘客座椅模块,进入特殊功能界面,选择"乘客一侧座椅标定", 如图 1:






图 1

2). 根据提示打开点火开关,点击"确定",如图 2;



图 2

3). 设备提示等待,如图 3;



图 3

4). 根据提示关闭点火开关,点击"确定",如图 4;



图 4

5). 执行自检模式,点击"确定",如图 5;



图 5

6). 设备提示等待,如图 6;



图 6

7). 自检模式完成,点击"确定"进入下一步,如图7;



图 7

8). 设备提示等待,如图 8;



图 8

9). 阅读提示信息,确保电动座椅运动范围内没有物体阻碍,电动座椅上没有重物,然后点击"确定",如图 9;



图 9

10). 此时电动座椅有明显动作,设备提示等待,如图 10;



图 10

11). 座椅标定完成,点击"确定",如图 11;



图 11

12). 清除车辆故障码,点击"是",如图 12;




图 12

13). 设备提示等待,如图 13;



图 13

14). 特殊功能程序完成,如图 14;



图 14

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同 意不得引用或转载。