


2010 年款宝马 730Li 驾驶员侧电动车窗初始化

实测车型： 2010 年款宝马 730Li, VIN 码：WBAKB2105AC40****, 如下图；



功能说明： 出现“驾驶员侧车门车窗升降机：不存在初始化设置”的故障码
需要使用 PADIII 对车辆进行电动车窗初始化学习，否则可能导致
玻璃不能正常升降或没有自动档。

操作指引:

1). 选择智能诊断, 识别车辆信息, 点击“下一步”, 如图 1;



图 1

2). 根据提示关闭/打开点火开关, 点击“确定”, 如图 2;




图 2

3). 选择“快速测试”，如图 3；



图 3

4). 识别系统，选择“脚部空间模块”，如图 4；



图 4

5). 选择“读故障码”，如图 5；




图 5

6). 读取故障码，出现几个间歇和一个永久性故障码，如图 6；



图 6

7). 返回，选择“清故障码”，如图 7；



图 7

8). 重新读取故障码-保留着“驾驶员侧车门车窗升降机：不存在初始化设置”故障码，需要进行车窗初始化




图 8

9). 返回到上界面，选择“特殊功能”，如图 9；



图 9

10). 选择“电动车窗初始化”，点击“确定”，如图 10；



图 10

11). 选择 “[1] 电动车窗，驾驶员车门”，如图 11；



图 11

12). 阅读提示信息，谨防夹伤，点击“确定”，如图 12；



图 12

13). 通讯等待，如图 13;




图 13

14). 此时等待驾驶员侧车窗自动升降两次后按确定，如图 14;




图 14

15). 回到原界面，电动车窗初始化完成，如图 15；



图 15

16). 返回，选择“清故障码”，如图 16；



图 16

17). 显示无故障码，如图 17;



图 17

18). 宝马 730Li 驾驶员侧车窗初始化完成。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。