

2015 年款宝马 528Li 全景摄像机系统 标定和学习

实测车型： 2015 年款宝马 528Li，VIN 码：LBV5T3107FSJ7****，如下图；



功能说明： 2015 款宝马 528Li 在倒车摄像机进行拆卸重新安装后出现故障码，需要使用 PADIII 对系统进行重新标定和学习。

操作指引:

1). 选择智能诊断, 识别车辆信息, 点击“诊断”, 如图 1;




图 1

2). 确定车辆信息, 点击“下一步”, 如图 2;



图 2

3). 根据提示关闭点火开关 10 秒后重新打开点火开关，点击“确定”，如图 3；



图 3

4). 选择“快速测试”，识别出整车系统，如图 4；



图 4

5). 选择“全景摄像机”，如图 5；



图 5

6). 选择“特殊功能”，如图 6；



图 6

7). 选择“全景摄像机系统标定和学习”，如图 7；



图 7

8). 阅读提示信息后，点击“确定”，如图 8；




图 8

9). 点击“确定”，如图 9；



图 9

10). 通讯等待中，如图 10；




图 10

11). 阅读提示后, 点击“确定”, 如图 11;




图 11

12). 等待自适应需要长 5 分钟左右, 期间不要有任何其他操作, 如图 12;



图 12

13). 阅读提示后, 点击“确定”, 如图 13;



图 13

14). 阅读提示后, 点击“确定”, 如图 14;




图 14

15). 保养功能完成，点击“确定”退出，全景摄像机系统标定和学习完成，如图 15;



图 15

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。