2017 年沃尔沃 XC60 更换后轮刹车片(回缩刹车分泵激活维修模式)

功能说明: 配备有电子手刹的后轮刹车分泵,在维修更换后轮制动片、制动盘或制动卡钳时需执行此功能进入维修模式,即回缩刹车分泵以便拆卸。

实测车型: 2017年沃尔沃 XC60, VIN 码: LYVDE40A0HB21****, 如下图





操作指引:

1). 使用"X431-PADIII"设备,选择"沃尔沃"车型,连接进入后选择"自动搜索"功能(如图 1);



图 1

2). 选择"快速测试"扫描出全车系统(如图2);

■ ♥		9 ≱ 1	□ ▼ ◢ ■ 下午1:42
菜单显示	n	ē	F
沃尔沃 V44.00 > 自动搜索			
快速测试			
系统扫描			
系统选择			

沃尔沃 XC60 2 VIN码 LYVDE4	2017 40A0HB2				
0			(Ġ	Ð

图 2

3). 选择 "PBM(驻车制动模块)" (如图 3);



图 3

4). 选择"特殊功能"(如图 4);





图 4

5). 选择"激活和维修"菜单(如图 5);



沃尔沃 XC60 VIN码 LYVDE	2017 40A0HB2	_					
0	P				ſъ	Ð	
			图 5				

6). 阅读提示满足条件然后点"确定"(如图 6);




图 6

7). 选择"启动维修模式(释放刹车片)"即回缩刹车分泵,准备更换刹车片(如图7);



沃尔沃 XC60 VIN码 LYVDE	2017 40A0HB2					
9	P			ſú	Ð	
_			₹ 7			

8). 点"确定"进入下一步(如图 8);

<u></u> ₩					♥ *	心 ♥◢ 🖹 下午2:48
菜单显示		1	A		ē	F
沃尔沃 V44.00 > 自动搜索 > 快速测试 > PBM	1(驻车制动模块)					
安装检查	拉起	驻车刹车				
松开驻车刹车		」维修模式(稻	於 斜羊	€片)		
	提示信息					
退出维修模式(缩回刹车片)	注意! 这一启动意味着诊断故障 U210054被储存. 当使用模式不 自动清除. 将左右两个刹车片均设定到使用 取消	启动时,该故障	BM- 章代码			
沃尔沃 XC60 2017 VIN码 LYVDE40A0HB						
						Ð

图 8

9). 提示"操作完成,如若未成功则按照提示重新操作",然后点"确定"(如图 9);



图 9

10). 操作成功后数据显示为保养模式"是",点"结束"可以实施更换刹车片(如图 10):



图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同 意不得引用或转载。