

吉普指挥官更换轮胎压力传感器编程

功能说明： 更换新的 ECU 或者新的胎压传感器，需要执行此功能。

实测车型： 2008 年吉普指挥官，VIN 为：1J8H358248Y11***，如下图：



操作指引：

1). 选择“WCM（天线控制模块/TPMS(胎压监控)”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2：



图 2

3). 此车更换了左后胎压传感器，选择“编程左后轮胎压力传感器 ID”，如图 3:



图 3

4). 点“确定”，如图 4:



图 4

5). 在传感器背面的标签上找到传感器 ID，或者使用元征胎压设备读取 ID，如图 5:



图 5

6). 使用元征胎压设备，读到的左后轮胎压传感器 ID 为：8C302397。如图 6:



图 6

7). 输入左后胎压传感器 ID: 8C302397。点“确定”，如图 7:



图 7

8). 左后传感器 ID 成功编程，如图 8:



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。