


凯迪拉克 XT5 发动机机油寿命复位（机油灯归零）

实测车型：凯迪拉克 XT5 年款：2018 VIN:LSGNB83L9KA00731 如下图所示：



故障描述：仪表提示：维修请速更换机油。如下图：



操作指引:

1.自动搜索识别到车型与年款 如图 1:



图 1

2. 系统选择 ECM((发动机控制模块)。如图 2:



图 2

3. 选择发动机标识符。如图 5



图 3

4. 选择自动变速器类型。如图 4:



图 4

5. 选择特殊功能。如图 5:



图 5

6. 选择复位功能。如图 6:




图 6

7. 选择发动机机油寿命复位（机油灯归零）如图 7:



图 7

8. 打开点火开关，发动机必须关闭（一键启动车型请不要踩刹车，按住 5-10 秒一键启动按键，打开点火开关）。如图 8:



图 8

9. 显示机油寿命当前值为：0.78，请输入剩余机油寿命值最大值。如图 9：



图 9

10. 输入最大值点击确定。如图 10：



图 10

11. 请确认输入的值。如图 11:



图 11

12. 发动机机油寿命剩余值改变为: 99.62, 如图 12:



图 12

13. 程序完成。如图 13:



图 13

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。