

2014 年捷豹更换刹车片

功能说明： 刹车片更换操作指南

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

支持产品： 2014 年捷豹，VIN 码：SAJAA65B***，：

故障描述： 车辆出现刹车灯，提示刹车片需要更换；

操作指引：

1). X431-PADV 设备，点击进入“特殊功能”，如图 1：



图 1

2). 选择“捷豹”，点击进入，如图 2:



图 2

3). 选择“特殊功能”，点击进入，如图 3:



图 3

4). 选择“驻车制动片更换-释放至保养位置”，点击进入，如图 4:



图 4

5). 打开点火开关，确认车辆电压在 12.5V 以上，不要启动车选择“确定”点击进入，如图 5:



图 5

6). 释放手刹点击“确定”，如图 6:




图 6

11). 更换完刹车片后如图 7:



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。