

# 自由光更换气囊模块功能指引

——以 2017 年吉普自由光为例

## 适用范围：

支持车型：吉普自由光(Cherokee)车型(2014-2017)  
克莱斯勒 200 车型(2015-2017)

## 功能介绍：

更换安全气囊模块后，车辆出现故障码，需要执行校准功能

## 条件需求：

车辆：关闭发动机，点火钥匙置于 ON 位置，蓄电池电量充足，车辆总线能正常通讯。

软件：克莱斯勒 V33.30 及以上版本。

## 操作步骤：

1. 选择克莱斯勒软件，选择自动搜索，确认车辆信息。




图 1



图 2




图 3

2. 进入 SRS/ORC (安全气囊系统) 读故障码, 发现存在故障码。



图 4



图 5



图 6



图 7



图 8

3.进入 BCM(车身控制模块/中央网关), 进入特殊功能, 找到“PROXI 配置校准”功能。



图 9



图 10



图 11

4.执行“PROXI 配置校准”功能。




图 12




图 13




图 14



图 15





图 18



图 19



图 20




图 21

5. 进入 SRS/ORC(安全气囊系统) 进行清码。



图 22



图 23




图 24




图 25




图 26

6. 进入 SRS/ORC(安全气囊系统)检查故障码，故障码消失，问题解决。



图 27



图 28




图 29

### 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。