

2020 年宝马 X4 麦克风校准

功能说明： 更换麦克风需要校准

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

支持产品： 2020 宝马 X4，VIN 码：WBAUJ7100M9D***，如下图：



故障描述： 麦克风驱动没有校准如下图：



操作指引:

1). 以 X431-PADV 设备为例:

使用快速诊断扫描系统后点击进入“AMP(扩音器)”, 如图 1:



图 1

2). 选择“特殊功能”, 点击进入, 如图 2:



图 2

3). 选择“继续”，点击进入，如图 3:



图 3

4). 选择“故障引导”，点击进入，如图 4:



图 4

5). 点击“音频功率放大器麦克风校准，如图 5:



图 5

6). 点击“F1”，如图 6:



图 6

7). 等待 1 分钟后显示校准完成，点击“否”，如图 7:



图 7

8). 校准完成，点击“继续”，如图 8:



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。