

奔驰威霆前摄像头校准操作说明

实测车型： 2017 款威霆，VIN: LB1WG2E10H8*****

产品要求： 元征 PRO 系列，PAD 系列所有产品+ 元征 ADAS 校准设备（需另外购买）

功能描述：

需要校准的情况：

- 更换前挡风玻璃
- 出现校准丢失或未校准的故障码
- 结构变换/底盘调整
- 更换前置摄像头

注意事项：

- 将车辆静止置于水平地面上，胎压正常，四轮定位正常
- 方向盘转向角为 0
- 务必根据设备提示信息步骤正确放置标靶
- 车辆前方光线充足

操作步骤：

1. 打开汽车点火开关，连接好诊断设备，选择奔驰商务车（sprinter）车型软件，V21.40 及以上版本，进入以下菜单界面，如图 1：




图 1

2. 选择【ADAS 校准】，如图 2：



图 2

3. 确认点火开关打开，点击【确定】按钮，进入如下界面，如图 3：



图 3

4. 选择【MFK-多功能摄像头】，进入如下功能菜单界面，如图 4：



图 4

5. 选择【读故障码】功能，读到 B228600 故障码，如图 5：



图 5

6. 返回到功能菜单界面，选择【特殊功能】，如图 6:




图 6

7. 选择【校准】，如图 7:




图 7

8. 选择【是】，如图 8:




图 8

9. 选择“确定”，如图 9:




图 9

10. 选择【ADAS Mobile】，如图 10：




图 10

11. 选择“下一页”，如图 11：




图 11

12. 选择“下一页”，如图 12：



图 12

13. 选择“下一页”，如图 13：



图 13

14. 选择“下一页”，如图 14:




图 14

15. 选择“下一页”，如图 15:




图 15

16. 选择“下一页”，如图 16：




图 16

17. 选择【下一页】，如图 17：




图 17

18. 摆放好标靶，如图 18、图 19、图 20:



图 18




图 19



图 20

19. 选择“下一页”，如图 21 所示：




图 21

20. 选择“是”，如图 22 所示：



图 22

21. 选择【退出】，保存 ADAS 校准报告，返回功能菜单，选择【读故障码】，如图 23:



图 23

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。