

## 2018 年奔驰 E300L 碰撞事件后启用发动机启动

2018 年奔驰 E300L 车辆 VIN 码: LE4ZG4JB1JL1\*\*\*\*\*



**功能作用:** 车辆发生严重碰撞事故后，会造成发动机启动被禁用，维修完成后，需要使用该功能对发动机进行解锁，否则会造成无法正常启动

**支持产品:** 元征系列综合诊断设备

**支持产品:** X431-PADV

1. 选择【X431PADV】设备，选择【奔驰】车型，连接进入后，选择【自动搜索】（如下图）；



2. 选择【快速测试】扫描出全车系统（如下图）；




3. 扫描完成后，发动机模块显示有故障，选择【发动机控制模块】（如下图）；



## 4. 选择【特殊功能】(如下图):



## 5. 选择【学习过程】(如下图):



6. 选择【部件的调校】(如下图):



7. 选择【碰撞事件后启用发动机起动】(如下图):



8. 点“是”（如下图）；



9. 根据提示，点“F2”菜单执行断电（如下图）；



10. 根据提示点“F2”菜单，执行点火开关关闭操作（如下图）；



11. 根据提示点“F2”菜单，执行打开点火开关操作（如下图）；



12. 提示“正在与发动机控制单元建立通信”（如下图）；



13. 提示“过程已成功结束”，点“继续”（如下图）；



14. 执行清码，然后进行读码，原有故障码消失，显示正常无码（如下图）；



15. 执行完成后，限制功能消失，车辆恢复正常启动（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。