

宝马 X1 ECM 编程设码

功能说明： ECM 编程设码

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 宝马 X1VIN:LBVVZ1103DMA5****




ECM 报故障码：2889 DME:节气门积碳。积碳清洗后故障码无法删除（如下图）。



操作指引：

1. 选择【编码/编程】（如下图）；




2. 选择【编程】（如下图）；



3. 选择【ECM（发动机控制模块-DEM/DDE）】（如下图）。



4. 选择【自动编程】（如下图）；




5. 记录重要编号，点击“确定”；



6. 该功能需要下载文件才能进行操作，点击“下载”（如下图）。




7. 下载成功，点击“确定”（如下图）；




8. 请编程车辆电压在稳定的 13-14V 之间，编程过程中不要操作车辆电气设备，打开点火开关。点击“确定”（如下图）；




9. 程序更新，点击“是”进行刷写（如下图）；




10. 刷新中（如下图）；




11. 刷新已完成，点击：“确定”（如下图）；



12. 点击“是”，进行设码（如下图）。



13. 重新编码已完成（如下图）：



14. 系统无故障码（如下图）：



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。