

长城 M6 气囊系统写回路配置

功能说明： 长城 M6，换气囊 ECU，有 B105695 EOL（下线模式）未配置等故障码。需要执行“写入回路配置字”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2020 年长城 M6，VIN 为：LGWEF4A5XLF*****。（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，有 B105695 EOL（下线模式）未配置等故障码。（如下图）；



图 1

2. 进 ABM（安全气囊系统），选择【写入回路配置字】（如下图）；



图 2

3. 更换气囊 ECU 后需要执行此功能，点“确定”继续（如下图）；



图 3

4. 选择【气囊通道】(如下图);




图 4

5. 根据车辆实际配置, 选择【4回路】(如下图);




图 5

6. 点“确定”（如下图）；




图 6

7. 写入成功，点“确定”（如下图）；



图 7

8. 安全气囊系统无故障码。点“确定”（如下图）；




图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。