

# 大众凌度驾驶员车门电子装置在线编码

**功能说明：** 大众凌渡，更换驾驶员车门模块后有故障码：U101300 控制单元未设码。需要做“在线编码”这个功能。

**支持产品：** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2017 年大众凌渡，VIN 为：LSVCJ2BM8HN\*\*\*\*\*（如下图）；



## 操作指引：

1. 42 驾驶员车门电子装置有故障码：U101300 控制单元未设码（如下图）；



图 1

2. 选择【在线编码】（如下图）；



图 2

3. 选择【单系统模式】（如下图）；




图 3

4. 选择【42 驾驶员车门电子装置】，点【点击编码】（如下图）；



图 4

5. 选择【可能的编码 01】（如下图）；



图 5

6. 点“确定”，修改编码（如下图）；




图 6

7. 编码成功执行，点“确定”（如下图）；




图 7

8. 42 驾驶员车门电子装置无故障码。点“确定”（如下图）；




图 8

## 声明：

该文档内容归深圳元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。