2018 年宝马 X5 更换辅助蓄电池复位

2018 年宝马 X5　车辆 VIN 码：WBAKT0102J0Z******



功能作用： 更换辅助蓄电池后，需使用该功能对辅助电池进行复位

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PAD 5

1. 选择【X431-PAD 5】设备，选择【宝马】软件，进入后选择【自动搜索】，确认识别到的车辆信息无误后，点“下一步”（如下图）；

2. 选择【极速检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 扫描出系统后，进入【EME2（电机-电子伺控系统）】读取到如下故障码（如下图）；

4. 选择左边【特殊功能】菜单（如下图）；

5. 选择【驱动部分】（如下图）；

6. 选择【辅助电池：记录电池更换】（如下图）；

7. 选择【F2 记录更换蓄电池】，点“F2”（如下图）；

8. 提示“电池更换将记录在 EME 中，请等待”（如下图）；



9. 提示【电池更换已成功记录在 EME 中】，点“继续”（如下图）；



10. 点【F3 结束服务功能】（如下图）；

11. 执行一遍清码，重新读码显示“无故障码”，复位完成（如下图）。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。