中国通用别克新君威前大灯高度调节传感器学习操作方法

功能说明： 前大灯传感器故障或更换，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；



图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；

图 2

图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；

图 4



图 5


上午9:27
84%
菜单显示
中国通用 V53.41 > 中国通用诊断程序
12.31V
请输入关键字
自动搜索(建议优先使用此菜单)
手动选择
节气门编程(2006-2009君越、2006-
防盗密码读取
ADAS(高级驾驶辅助系统)校准
快速进入
VIN码: LSGZR5355PH
是否正确?
否
是
SN:98934
中国通用

图 6

上午9:27
84%
菜单显示
中国通用 V53.41 > 中国通用诊断程序
12.31V
请输入关键字
自动搜索(建议优先使用此菜单)
手动选择
节气门编程(2006-2009君越、2006-
防盗密码读取
ADAS(高级驾驶辅助系统)校准
快速进入
VIN码: LSGZR5355PH
以下自动识别的信息是否正确?
年份: 2023
车辆品牌: 中国通用
制造商: 别克
车辆款式: 新君威
否
是
SN:98934
中国通用

图 7

4. 点击【HLCM(头灯控制模块)】进入系统（如下图）；

图 8

图 9

5. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；

图 10

6. 点击【前大灯高度调节传感器学习】功能（如下图）；



图 11

7. 提示信息“执行此测试，请务必打开近光灯”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 12

8. 提示信息“将车辆置于平坦表面，并移除所有多余的重量”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 13



图 14

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。