

马自达 3 B2139、P1260 故障码解析

1. 故障码含义

DTC	故障码含义
B2139/P1260	PCM 中的 ID 号数据与仪表组中的不匹配

检测条件: 仪表组中的 ID 号数据与 PCM 中的不同.

2. 可能的原因:

1) 更换 PCM 后, 没有使用 X431 或等效的装置进行所需的程序。

2) 仪表组故障。

3) PCM 故障。

3. 故障码诊断流程:

1) 用 X431 检查仪表组和 PCM 的其中之一或者两者是否显示 U1900 和 U0073 的其中之一, 或同时显示:

- 是: 按照相应 DTC 检查程序执行故障检修。
- 否: 继续下面步骤。

2) 用 X431 对钥匙进行重新登记, 并清除 DTC。

3) 使用已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置。

4) 用 X431 检查是否显示 B2139/P1260:

- 是: 更换仪表组, 并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序, 后继续下面步骤。
- 否: 故障检修完成。

5) 用 X431 清除 DTC。

6) 使用已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置。

7) 用 X431 检查是否显示 B2139/P1260:

- 是: 更换 PCM, 并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序。
- 否: 故障检修完成