

马自达 3 B105A、B1231、B1342 故障码解析

1. 故障码含义

DTC	故障码含义
B105A	SRS 控制模块激活（展开）控制频率错误
B1231	SRS 控制模块激活（展开）控制锁定
B1342	SRS 控制模块

检测条件:

- 1) B105A: SRS 控制模块使安全气囊模块或预张紧式座椅安全带能够操作（展开）五次或更多次。
- 2) B1231: 经确定 SRS 控制模块冲突。
- 3) B1342: SRS 控制模块内部电路故障。

2. 可能的原因: SRS 控制模块故障。

3. 故障码诊断流程:

更换 SRS 控制模块即可。