

马自达 3 B2431/P1260 故障码解析

1. 故障码含义

B2431/P1260	钥匙 ID 号登记错误
-------------	-------------

检测条件: 钥匙 ID 号登记错误。

2. 可能的原因:

- 1) 钥匙 ID 号登记过程中出现错误。
- 2) 以下任何物体接触或靠近钥匙头。
 - (1) 备用钥匙。
 - (2) 装有起动锁止安全系统的其他车辆的钥匙。
 - (3) 任何金属物体。
 - (4) 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片。

3. 故障码诊断流程:

- 1) 用 X431 清除钥匙 ID 号并进行重新登记。
- 2) 用 X431 清除 DTC。
- 3) 使用已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置。

4) 用 X431 检查是否再次出现 B2431/P1260:

- 是：更换仪表组，并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序。
- 否：故障检修完成。

LAUNCH