

PSF1 上 F8 保险熔断


故障描述:

涉及车型: 所有凯旋车型

故障现象: 点火钥匙打到起动档, 起动机不运转。

故障诊断:

1). 诊断: PSF1 上的 20A 的黄色 F8 保险熔断, 位置见下图



2). 售后措施: 提前订购 25A 的白色保险, 在 F8 保险熔断后及时更换。