

# P0136 下游氧传感器信号电路对地短路 故障解析


## 故障码说明：

DTC	说明
P0136	下游氧传感器信号电路对地短路

## 故障码分析：

- 1). 当发动机启动后ECU 对下游氧传感器电路电压进行测量，当信号电压长时间低于0.4 伏时，判断为下游氧传感器信号电路对地短路故障。
- 2). 电路简图：

示意电路：



## 故障码诊断流程:

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

### 步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码 P0136	故障灯灭	有故障代码 P0136
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 连接到ECU 55 号脚的电路与地之间短路		维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目 1). 测量ECU 55 号脚与地之间的电阻	

LAUNCH