

P0324爆震信号处理芯片故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0324	爆震信号处理芯片故障

故障码分析：

- 1). 爆震传感器信号在ECU 内部是通过专门的电路进行处理的。为了对信号处理电路进行检验，ECU 内部会分别产生零信号和脉冲信号来替代实际测量得到的信号，然后对处理结果进行评价。如果测试结果与规范值不符，系统则判断为信号处理芯片故障。

故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容			
读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0324		P0324
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). ECU 内部爆震信号处理芯片失效，需要更换ECU。		维修提示：故障未被最终确认，等待系统自行完成诊断	