

23、B10DA: 62、P1260: 00 与 PCM（数据不相符）通信错误故障解析

故障码说明：

DTC		说明
安全灯闪烁模式	23	
遥控钥匙控制模块	B10DA:62	与 PCM（数据不相符）通信错误
PCM	P1260:00	

故障码分析：

检测条件：

- 遥控钥匙控制模块与PCM 之间的通信错误（数据不相符）。

可能的原因：

- 更换了PCM 之后，尚未对与防盗锁止系统有关的部件进行编程。
- PCM 故障
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程：

- 1). 更换PCM后，检查并确认防盗锁止系统相关部件是否已经执行编程。
 - A). 更换PCM后，防盗锁止系统相关部件已经执行编程了吗？
 - 是：执行下一步。
 - 否：仅更换PCM 后执行防盗锁止系统相关部件的编程，然后转至下一步。
- 2). 确认PCM 故障
 - A). 利用汽车故障诊断仪 清除源于遥控钥匙控制模块和PCM 的DTC。
 - B). 是否出现相同的DTC？
 - 是：更换PCM，然后执行下一步。
 - 否：执行第4 步。
- 3). 确认故障检修完成
 - A). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块和PCM 的DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 进行防盗锁止系统DTC 检查。
 - C). 是否出现相同的DTC？
 - 是：更换遥控钥匙控制模块，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH